



ebikemotion X35



#208



 EN · Excessive switch temperature

 FR · Température du commutateur trop élevée


 ES · Temperatura de conmutador excesiva

 IT · Temperatura del commutatore eccessiva

 DE · Zu hohe Schalttemperatur

 PT · Temperatura de comutador excessiva

Problem / Problema / Problem / Problème/ Problema / Problema





#208

EN

1. Avoid large power demands while this error is active to prevent deterioration.
2. Try not to use the system in extreme temperatures (less than 10 °C or more than 40 °C).
3. If the error is not solved, replace the battery.

ES

1. Evite grandes demandas de potencia mientras este error esté activo para evitar la degradación.
2. Trate de no utilizar el sistema en temperaturas extremas (menos de 10° ó mas de 40°).
3. Si el error no se soluciona sustituir la batería.

DE

1. Solange der Fehler auftritt, größeren Energiebedarf vermeiden, um Abnutzung vorzubeugen.
2. System möglichst nicht bei extremen Temperaturen zu verwenden (unter 10°C bzw. über 40°C).
3. Bei anhaltendem Fehler den Akku ersetzen.

FR

1. Éviter les fortes demandes de puissance tant que cette erreur est active, pour éviter une éventuelle détérioration.
2. Essayer de ne pas utiliser le système avec des températures extrêmes (moins de 10°C ou plus de 40°C).
3. Si le problème n'est pas résolu, remplacer la batterie.


IT

1. Astenersi da grandi richieste di potenza mentre è attivo questo errore, per evitare la degradazione.
2. Evitare di utilizzare il sistema a temperature estreme (meno di 10° o più di 40°).
3. Se l'errore non si risolve, sostituire la batteria.


PT

1. Evite grandes solicitações de potência enquanto este erro permanecer ativo, para evitar a degradação da bateria.
2. Procure não utilizar o sistema em temperaturas extremas (menos de 10 °C ou mais de 40 °C).
3. Se o erro persistir, substituir a bateria.


1



2



3



2