



# ebikemotion X35

 #33



 EN Locked motor or defective speed sensor

 ES · Motor bloqueado o sensor de velocidad defectuoso


 DE · Motor blockiert oder Geschwindigkeitssensor defekt

 FR · Moteur bloqué ou capteur de vitesse défectueux

 IT · Motore bloccato o sensore di velocità difettoso

 PT · Motor bloqueado ou sensor de velocidade defeituoso

Problem / Problema / Problem / Problème/ Problema / Problema





#33

**EN** 1.- Verificar con Dealer APP que marca velocidad cuando se mueve la rueda.

\*Este fallo es comun cuando se usa el walkmode y el usuario bloquea la rueda. De esta manera alerta al usuario.

**ES** 1.- Verificar con BEB Tester o Dealer APP que marca velocidad cuando se mueve la rueda.

\*Este fallo es comun cuando se usa el walkmode y el usuario bloquea la rueda. De esta manera alerta al usuario.

**DE** 1.- Verificar con BEB Tester o Dealer APP que marca velocidad cuando se mueve la rueda.

\*Este fallo es comun cuando se usa el walkmode y el usuario bloquea la rueda. De esta manera alerta al usuario.

**FR** 1.- Verificar con BEB Tester o Dealer APP que marca velocidad cuando se mueve la rueda.

\*Este fallo es comun cuando se usa el walkmode y el usuario bloquea la rueda. De esta manera alerta al usuario.

**IT** 1.- Verificar con BEB Tester o Dealer APP que marca velocidad cuando se mueve la rueda.

\*Este fallo es comun cuando se usa el walkmode y el usuario bloquea la rueda. De esta manera alerta al usuario.

**PT** 1.- Verificar con BEB Tester o Dealer APP que marca velocidad cuando se mueve la rueda.

\*Este fallo es comun cuando se usa el walkmode y el usuario bloquea la rueda. De esta manera alerta al usuario.

